

## TRACCIA C

1. Il candidato proceda al controllo dei livelli di oli, refrigeranti e lubrificanti vari, dei componenti meccanici principali sulla macchina operatrice messa a disposizione dalla commissione, scegliendo gli attrezzi e materiali adeguati, nonché i DPI idonei.
2. Si proceda allo smontaggio/montaggio dell'elettrodo sulla testina della saldatrice servendosi delle attrezzature fornite, si proceda poi ad indossare gli idonei DPI per la saldatura di due pezzi metallici posti a squadro secondo le indicazioni della commissione.
3. Il candidato proceda alla misurazione mediante un calibro a corsoio, del componente idraulico messo a disposizione dalla commissione, e riporti le misurazioni rilevate su apposito foglio appunti fornito.